

**Baugrunduntersuchung (BGU) vom 15.01.2018 - 15.06.2018
und Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) vom 15.01.2018 - 15.06.2018**

Bohrpunktnr.	Gemeinde	Gemarkung	Flur	Flurstück
D102	Morschen	Binsförth	1	1/3
D103	Morschen	Binsförth	1	1/3
D104	Morschen	Binsförth	1	1/3
9325N	Morschen	Binsförth	1	1/3
D105	Morschen	Binsförth	1	13/4
D106	Morschen	Binsförth	10	45/19
D107	Morschen	Binsförth	10	17/2
	Morschen	Binsförth	10	15/1
D111	Morschen	Wichte	1	6
D111	Morschen	Wichte	2	4/1
	Morschen	Wichte	2	9
D112	Morschen	Wichte	2	18
D112	Morschen	Wichte	2	17/2
D112	Morschen	Wichte	11	5/1
D113	Morschen	Wichte	11	5/1
D113	Morschen	Wichte	11	2
D114	Morschen	Wichte	11	5/1
D114	Morschen	Wichte	11	6/3
	Morschen	Wichte	11	4
	Morschen	Wichte	10	20/1
SD11501	Morschen	Wichte	10	20/1
SD11504	Morschen	Wichte	10	20/1
D115	Morschen	Wichte	10	65/1
D115	Morschen	Wichte	10	12
D115	Morschen	Wichte	10	12
SD11502	Morschen	Wichte	10	30/5
SD11502	Morschen	Wichte	10	30/5
SD11503	Morschen	Wichte	10	69/22
SD11506	Morschen	Wichte	10	33/2
SD11505	Morschen	Wichte	10	38
SD11507	Morschen	Wichte	10	38
SD11508	Morschen	Wichte	10	40
	Morschen	Wichte	10	29/2
	Morschen	Wichte	10	64/1
	Morschen	Wichte	9	24
	Morschen	Wichte	9	126/2
	Morschen	Wichte	9	24
	Morschen	Wichte	9	23

**Baugrunduntersuchung (BGU) vom 15.01.2018 - 15.06.2018
und Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) vom 15.01.2018 - 15.06.2018**

D116	Morschen	Wichte	10	76/3
D116	Morschen	Wichte	10	40
	Morschen	Wichte	9	98
	Morschen	Wichte	9	12
	Morschen	Wichte	9	10
	Morschen	Wichte	9	11
	Morschen	Wichte	9	9
	Morschen	Wichte	9	22
	Morschen	Wichte	9	85/4
	Morschen	Wichte	9	3
	Morschen	Wichte	9	13/1
D117	Morschen	Wichte	9	120/70